




Рисунок 3-17. Подсоединение трубок к корпусу промывателя

2. Подключите кабели датчика уровня жидкости к соответствующим разъемам с цветовой кодировкой, расположенным на левосторонней панели прибора (Рисунок 3-18). Наименование гнезд сверху вниз: W (слив), R (промывка), B (буфер B) и A (Буфер A).




Рисунок 3-18. Подключение кабеля датчика уровня жидкости

На рисунке 3-19 все резервуары для растворов подсоединены к прибору.