



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Воротник рентгенозащитный хирургический
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Воротник рентгенозащитный хирургический

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,35 мм, 0,50 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Код расцветки:

- 1 - голубой,
- 2 - темно-зеленый,
- 3 - розовый,
- 4 - синий,
- 5 - красный,
- 6 - светло-зеленый
- 7 - серый
- 8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» **Воротник рентгенозащитный хирургический**
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «РентгенСнаб»
А.В. Тарусов
2010г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Фартук рентгенозащитный стоматологический
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Фартук рентгенозащитный стоматологический

производства:

**Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India**

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,35 мм,

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Код расцветки:

- 1 - голубой,
- 2 - темно-зеленый,
- 3 - розовый,
- 4 - синий,
- 5 - красный,
- 6 - светло-зеленый
- 7 - серый
- 8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» **Фартук рентгенозащитный стоматологический**
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Юбка рентгенозащитная
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Юбка рентгенозащитная

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,5 мм

Задняя часть: Pb 0,25 мм

 Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Размеры:

S - длина ~ 56 см, обхват талии – 75-79 см, рост – 145-155 см

M - длина ~ 56 см, обхват талии – 80-84 см, рост – 145-155 см

L - длина ~ 58 см, обхват талии – 85-89 см, рост – 156-165 см

XL - длина ~ 60 см, обхват талии – 90-94 см, рост – 166-175 см

XXL - длина ~ 62 см, обхват талии – 95-100 см, рост – 176-195 см

Код расцветки:

1 - голубой,

2 - темно-зеленый,

3 - розовый,

4 - синий,

5 - красный,

6 - светло-зеленый

7 - серый

8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.

3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Юбка рентгенозащитная
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Перчатки рентгенозащитные
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Перчатки рентгенозащитные

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052

India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свинцовый эквивалент: Pb 0,04 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Перчатки рентгенозащитные
2. Инструкция по эксплуатации

3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РентгенСнаб»

А.В. Тарусов

с.р.а.с.е 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Фартук рентгенозащитный односторонний
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Фартук рентгенозащитный односторонний

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,25 мм, 0,35 мм, 0,5 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Размеры:

S - длина ~ 90 см, ширина – 56 см, обхват – 95-105 см, рост – 145-155 см

M - длина ~ 90 см, ширина – 60 см, обхват – 101-111 см, рост – 145-155 см

L - длина ~ 100 см, ширина – 60 см, обхват – 107-117 см, рост – 156-165 см

XL - длина ~ 110 см, ширина – 60 см, обхват – 113-123 см, рост – 166-175 см

XXL - длина ~ 115 см, ширина – 75 см, обхват – 121-131 см, рост – 176-195 см

Код расцветки:

1 - голубой,

2 - темно-зеленый,

3 - розовый,

4 - синий,

5 - красный,

6 - светло-зеленый

7 - серый

8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.

4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» **Фартук рентгенозащитный односторонний**
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РентгенСнаб»

А.В. Тарусов

2010г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Одежда рентгенозащитная

Фартук рентгенозащитный хирургический

(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Фартук рентгенозащитный хирургический

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,5 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Размеры:

S - длина ~ 90 см, ширина – 56 см, обхват – 95-105 см, рост – 145-155 см

M - длина ~ 90 см, ширина – 60 см, обхват – 101-111 см, рост – 145-155 см

L - длина ~ 100 см, ширина – 60 см, обхват – 107-117 см, рост – 156-165 см

XL - длина ~ 110 см, ширина – 60 см, обхват – 113-123 см, рост – 166-175 см

XXL - длина ~ 115 см, ширина – 75 см, обхват – 121-131 см, рост – 176-195 см

Код расцветки:

1 - голубой,

2 - темно-зеленый,

3 - розовый,

4 - синий,

5 - красный,

6 - светло-зеленый

7 - серый

8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгенозащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгенозащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.

4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Фартук рентгенозащитный хирургический
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РентгенСнаб»

Тарусов

2010г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Фартук рентгенозащитный двусторонний
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Фартук рентгенозащитный двусторонний

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052

India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,5 мм

Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Размеры:

S - длина ~ 90 см, ширина – 50 см, обхват – 95-105 см, рост – 145-155 см

M - длина ~ 90 см, ширина – 54 см, обхват – 101-111 см, рост – 145-155 см

L - длина ~ 100 см, ширина – 60 см, обхват – 107-117 см, рост – 156-165 см

XL - длина ~ 110 см, ширина – 66 см, обхват – 113-123 см, рост – 166-175 см

XXL - длина ~ 115 см, ширина – 75 см, обхват – 121-131 см, рост – 176-195 см

Код расцветки:

1 - голубой,

2 – темно-зеленый,

3 - розовый,

4 - синий,

5 красный,

6 – светло-зеленый

7 – серый

8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгенозащиты.

3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Фартук рентгенозащитный двусторонний
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



«УТВЕРЖДАЮ»
директор
«ВНИИР-Снаб»
Г.А. Арусов
2010г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Шапочка рентгенозащитная
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Шапочка рентгенозащитная

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052

India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,17 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"



Код расцветки:

- 1 - голубой,
- 2 - темно-зеленый,
- 3 - розовый,
- 4 - синий,
- 5 - красный,
- 6 - светло-зеленый
- 7 - серый
- 8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

-  Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 
1. «Одежда рентгенозащитная» Шляпочка рентгенозащитная
 2. Инструкция по эксплуатации
 3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

- 
1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
 2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
 3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
 4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
«РентгенСнаб»
В. Тарусов
2010г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Воротник рентгенозащитный (защита щитовидной железы)
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Воротник рентгенозащитный (защита щитовидной железы)

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0,35 мм, 0,50 мм

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

* Код расцветки:

- 1 - голубой,
- 2 - темно-зеленый,
- 3 - розовый,
- 4 - синий,
- 5 - красный,
- 6 - светло-зеленый
- 7 - серый
- 8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Воротник рентгенозащитный
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Жилет рентгенозащитный
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Жилет рентгенозащитный

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 0.5 мм,

задняя часть: Pb 0.25 мм.

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "липучка"

Размеры:

S - длина ~ 60 см, ширина – 50 см, обхват – 95-105 см, рост – 145-155 см

M - длина ~ 60 см, ширина – 53 см, обхват – 101-111 см, рост – 145-155 см

L - длина ~ 60 см, ширина – 56 см, обхват – 107-117 см, рост – 156-165 см

XL - длина ~ 60 см, ширина – 59 см, обхват – 113-123 см, рост – 166-175 см

XXL - длина ~ 60 см, ширина – 63 см, обхват – 121-131 см, рост – 176-195 см

Код расцветки:

1 - голубой,

2 – темно-зеленый,

3 - розовый,

4 - синий,

5 красный,

6 – светло-зеленый

7 – серый

8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Жилет рентгенозащитный
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Рентгеновская защита гонад и яичников
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Рентгеновская защита гонад и яичников

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгенозащитный материал: NovaLite (легкий материал на основе натуральной резины).

Свинцовый эквивалент:

передняя часть: Pb 1,00 мм,

Наружное покрытие: Supratex (нейлон со специальным покрытием), 8 цветов

Застежка: лента с замком, "застежка"

Код расцветки:

- 1 - голубой,
- 2 - темно-зеленый,
- 3 - розовый,
- 4 - синий,
- 5 - красный,
- 6 - светло-зеленый
- 7 - серый
- 8 - пурпурный

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. «Одежда рентгенозащитная» Рентгеновская защита гонад и яичников
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Одежда рентгенозащитная
Очки рентгенозащитные
(наименование изделия медицинского назначения)

«Одежда рентгенозащитная»

Очки рентгенозащитные

производства:

Kiran Medical System Kiran Chambers 303-A, Linking Road Khar Mumbai 400 052
India

Tel. +9122 26007090, Fax. +9122 26007093

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свинцовый эквивалент:
передняя часть: Pb 0,75 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности пациентов и персонала от действия рентгеновских лучей при проведении рентгенологических исследований.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Хранить при комнатной температуре, при нормальной влажности.
2. Использовать прочные крючки или специальную систему для хранения одежды для рентгензащиты.
3. Ни при каких обстоятельствах одежда для рентгензащиты не должна перегибаться или быть повешена за края.
4. Беречь от огня.

**ВНИМАНИЕ! АВТОКЛАВИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО,
ИЗДЕЛИЕ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ!**

ПРОВЕРКА

1. Перед использованием проверить изделие на видимые дефекты.
2. Изделие должно проверяться на повреждения 1 раз в 3 месяца.
3. Признаки повреждения – дырки, видимые сгибы, неровности.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. Свежие пятна могут быть удалены с помощью мягкой тряпки с использованием теплой воды и моющей жидкости. На площадь, где присутствуют Старые, засохшие пятна наносится моющее средство, разбавленное водой, оставляют на час. Затем вытирают мягкой тряпкой.
2. Для дезинфекции изделия используйте моющее средство, которое не содержит алкоголя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. «Одежда рентгенозащитная» Очки рентгенозащитные
2. Инструкция по эксплуатации
3. Упаковка

Упаковка обеспечивает защиту изделия от механических и климатических воздействий на период транспортирования и гарантийного срока хранения.

ГАРАНТИЯ

1. Изготовитель гарантирует качество изделия и соответствие требованиям нормативных документов в течение 24 месяцев с момента ввода на территорию РФ при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанной в разделе 10.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.
4. Изделие должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации. Действие гарантийных обязательств прекращается, если изделие введено в эксплуатацию после истечения срока хранения.