


- 21 Основание
- 22 Коннектор для потенциального выравнивания
- 23 Педаль для подъема и опускания стола
- 24 Рычаг блокировки ножной пластины
- 25 Рычаг для расширения ножной пластины
- 26 Компенсационная пружина для ножной пластины
- 27 Рычаг для корректировки ножной пластины

«ОРТ 30А/1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ»

Код 5608-031 (230 В)

Код 5608-033 (110 В)

Код 5608-034 (100 В)




«ОРТ 40/1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ»

Код 5614-041 (230 В)

Код 5614-043 (110 В)

Код 5614-044 (100 В)



Беспроводной дистанционный контроль
Код 5606-225



Дистанционный контроль зарядки
Код 9926-004 (230 В)
Код 9926-014 (100-110 В)

Желтый светодиод
«I», мигающий
«контроль зарядки
батарей»

Желтый светодиод
«I», постоянно
горящий «контроль
заряженной
батарей»



Зеленый
светодиод
«PW»,
показывающий
«включенное
состояние»

Кабель клавиатуры
Код 5606-015



Кабель педальной панели
Код 9927-036 (3 педали)
Код 9927-032 (2 педали)



Коннектор для
подключения
ножной
панели к
колонке