

Полка



Вставка
плавкая
5x20 6А



Источник
бесперебойного
питания ИБП

Руководство
по
эксплуатации




Паспорт



Шнур
сетевой



Термостат для гистологии водяной ТЕГ-1В с комплектами



Полка



Вставка
плавкая
5x20 6А



Источник
бесперебойного
питания ИБП

Руководство
по
эксплуатации




Паспорт



Шнур
сетевой



Термостат для гистологии суховоздушный ТЕГ-1С с комплектами



Полка



Вставка
плавкая
5x20 6А



Источник
бесперебойного
питания ИБП

Руководство
по
эксплуатации



Паспорт



Шнур
сетевой



Термостат для гистологии суховоздушный
с принудительной конвекцией ТЕГ-1СПК с комплектами