

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по гражданскому приборостроению
и товарам народного потребления

ПАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ)




А.Ю. Варфоломеев
2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
периметры автоматические компьютерные ПКА «Зенит»
по ТУ 9442-011-07526142-2014, варианты исполнения:
периметр автоматический компьютерный ПКА-01 «Зенит»;
периметр автоматический компьютерный ПКА-02 «Зенит»
производства публичного акционерного общества
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ), Россия

Содержание

I. Периметр автоматический компьютерный ПКА-01 «Зенит»:	
1. Периметр (1 шт.)	3-4
2. Кабель питания (1 шт.)	5
3. Кнопка ответа пациента (1 шт.)	6
4. Держатель кнопки ответа пациента (1 шт.)	7
5. USB-кабель (1 шт.)	8
6. Диск с программным обеспечением (1 шт.)	9
7. Руководство по эксплуатации (1 шт.)	10
II. Периметр автоматический компьютерный ПКА-02 «Зенит»:	
1. Периметр (1 шт.)	11-12
2. Кабель питания (1 шт.)	13
3. Кнопка ответа пациента (1 шт.)	14
4. Держатель кнопки ответа пациента (1 шт.)	15
5. USB-кабель (1 шт.)	16
6. Диск с программным обеспечением (1 шт.)	17
7. Руководство по эксплуатации (1 шт.)	18



ПКА-01 «ЗЕНИТ»



Периметр автоматический компьютерный

ТУ 9442-011-07526142-2014


Напряжение: 220 В 50Гц


Потребляемая мощность: 400 Вт


№ 000001


Тип


08.14











ПЕРИМЕТРЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПКА-01 «ЗЕНИТ» и ПКА-02 «ЗЕНИТ»
Руководство по эксплуатации
Б.ПЗ.893.004 Р.Э



ПКА-02 «ЗЕНИТ»

Периметр автоматический компьютерный

ТУ 9442-011-07526142-2014


Напряжение: 220 В 50Гц


Потребляемая мощность: 300 Вт


№ 000001


Тип 


08.14











ПЕРИМЕТРЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПКА-01 «ЗЕНИТ» и ПКА-02 «ЗЕНИТ»
Руководство по эксплуатации
БЛ2.893.004 РЭ