

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ) СТАКАНЧИКА МЕРНОГО

1 До и после применения стаканчик вымыть с использованием растворимых в воде моющих средств, предназначенных для мытья посуды.

2 Не допускается применение моющих растворов, содержащих нерастворимые вещества (остатки моющих препаратов, мел, песок, зола).

3 Тщательно ополоснуть кипяченой водой.

4 В помещении для хранения стаканчиков не должно быть лекарственных веществ и летучих химикатов с сильным запахом. Стаканчики должны находиться на расстоянии не менее 1м от теплосети и нагревательных приборов.

Не рекомендуется хранить стаканчик при воздействии прямых солнечных лучей.

5 Для дозирования масляных, спиртовых, водных и окрашенных препаратов следует применять отдельные стаканчики.

Директор



В.В.Михайлов