




2. КОМПЛЕКТАЦИЯ




OPTEO USB блок
(совместим с датчиками №1 и №2)
с кабелем




Диски
(с и без зажима)



Вешалка для датчика и блока
(с ремнем и крепежом)




USB 2.0 кабель (3 м)



Комплект позиционеров для датчик
(размер 1 или 2 в зависимости от
Вашего датчика)



Упаковка одноразовых чехлов



Програмное обеспечение
на 3 дисках.



Упаковочный лист