






Принадлежности:


1. Принтер.




2. Шнур соединительный USB.




3. Винты для крепления балки верхнего
освещения (5/16"-18 x 3/4") - 2 шт.




4. Винты для крепления поручней стола ($\frac{1}{4}$ "-
20 x 1 $\frac{1}{4}$ ") - 6 шт.




5. Винты для крепления подлокотников
(1/4"-20 x 3/4") - 4 шт.




6. Винты для крепления колонны к раме
стола пациента (5/16"-18 x 3/4") - 10 шт.




7. Винты для крепления стола пациента к
раме стола пациента (1/2"-13 x 2") - 8 шт.




8. Винты для крепления блока для декомпрессии шеи (5/16"-18 x 1") - 4 шт.



9. Винты для крепления компьютера (4/10" x 1/2") - 2 шт.



10. Винты для крепления для блока декомпрессии (3/8"-16 x 3/4") - 2 шт.



11. Предохранители плавкие
(6,3 А 250 В) - 2 шт.

