

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ИНТЕРСИСТЕМЗ РАША МД"

Н. Е. Кречетов

«26» ~~АВГУСТА~~ 2019 г.

М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise»




Фото 3- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Хранение образцов




Фото 4- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Генерация результатов Анализатора




Фото 5- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Очереди проверки





Фото 6- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Результаты контроля качества



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фото 9- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Контроль качества

Правила контроля качества

Имя

Описание

Код	Описание	Величина	Действие	Цвет	Полное описание	Текст классификатора
12i	2 σ	1	Отклонено	Blue	1:2i - Warn when a single control measurement exceeds the mean plus 2 σ or the mean minus 2 σ control limit.	
13i	2 σ	2	Исключить значение	Red	1:3i - Reject when a single control measurement exceeds the mean plus 3 σ or the mean minus 3 σ control limit.	
22i	2 σ	3	Исключить значение	Red	2:2i - Reject when 2 consecutive control measurements exceed the same mean plus 2 σ or the same mean minus 2 σ control limit.	
54i	8 σ	4	Предупреждение	Yellow	8:4i - Reject when 1 control measurement in a group exceeds the mean plus 2 σ and another exceeds the mean minus 2 σ .	
41i	4 σ	5	Отклонено	Blue	4:1i - Reject when 4 consecutive control measurements exceed the same mean plus 1 σ or the same mean minus 1 σ control limit.	
10i	10 σ	6	Отклонено	Blue	10:i - Reject when 10 consecutive control measurements fall on one side of the mean.	
8i	8 σ	7	Отклонено	Blue	8:i - Reject when 8 consecutive control measurements fall on one side of the mean.	
12i	12 σ	8	Предупреждение	Yellow	12:i - Reject when 12 consecutive control measurements fall on one side of the mean.	
2i/3:2i	2 σ /3 σ	9	Отклонено	Blue	2i/3:2i - Reject when 2 out of 3 control measurements exceed the same mean plus 2 σ or mean minus 2 σ control limit.	
31i	3 σ	10	Отклонено	Blue	3:1i - Reject when 3 consecutive control measurements exceed the same mean plus 1 σ or mean minus 1 σ control limit.	
6i	6 σ	11	Отклонено	Blue	6:i - Reject when 6 consecutive control measurements fall on one side of the mean.	
9i	9 σ	12	Отклонено	Blue	9:i - Reject when 9 consecutive control measurements fall on one side of the mean.	
7i	7 σ	13	Отклонено	Blue	7:7 - Reject when seven control measurements trend in the same direction; i.e., get progressively higher or progressively lower.	
NR	Non-Numeric	14	Отклонено	Blue	Exact match for non-numeric results.	
TR	Tire Range	15	Отклонено	Blue	Matches tire results within a range.	

10/20/2016 10:00:00 AM 290424 (mm) 1884 (days)




Фото 11- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Приборы. Результаты

Домой | Инструменты | Ввод

Пользователь: **adm** | Местонахождение: Лаборатория | Заболевания: **InterSystems**

Приборы: Расписание

Рабочие листы (стр. 1) | Рабочие листы (стр. 2) | Ввод результатов | Приборы: Управление | Приборы: Расписание | Приборы: Результаты | Процедуры | Протоколы | Препараты | Партия реагентов

Приборы: Расписание

Филиал: Статус:
 Группа приборов: Тип интерфейса:
 Прибор:

ID пациента: Лаб. Эпикриз: ID Объекта:
 Фамилия: № образца: Тип Объекта:
 Имя: Показывать только Пациентов: ☐

Дата от: Дата до:
 Время от: Время до:

☐ Выбрать все

Выбор: Филиал № образца Наборы тестов Фамилия Имя Образец Контейнер: Статус: Дата расписания: Время расписания: Дата перемещения: Время перемещения: Дата получения результата: Время получения результата

Abstract: 0.017767 (ms), 18284 (ms), 362 (ms)

Фото 12- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Приборы. Расписание




Фото 13- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Приборы. Управление




Фото 14- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль ввод результата в Рабочий лист




Фото 15- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Ввод результатов




Фото 16- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Аутсорсинг




Фото 17- Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise: модуль Регистрация заказа

18 (восемнадцать) листов

Подпись _____ / Н.Е. Кречетов

