

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МТО «Сормовь»



Брукс Е. В.

2020г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Стерилизатор паровой HS с принадлежностями»,
производства HANSHIN MEDICAL CO., LTD (ХАНШИН МЕДИКАЛ КО., ЛТД.),
21311, 166, Pyeongcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea, Корея.


Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения: HS-1607BL

I. Базовый состав:

1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости)



6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.;

Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 470 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




II. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-1607SD:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.;

Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 470 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;




8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




III. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-2321BL:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 550 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




IV. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-2321SD:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери ~ не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 550 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




VI. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-2522BL:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка AT 550 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




VI. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-2522SD:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;



2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 550 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;




8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




VII. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-3035BL:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:


1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 650 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




VIII. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-3035SD:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 650 – 1 шт.;






4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;


5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




IX. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-3041BL:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:


1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 650 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.




Х. Стерилизатор паровой HS с принадлежностями, вариант исполнения HS-3041SD:

Базовый состав:


1. Стерилизатор паровой – 1 шт.;




2. Лоток стерилизационный – не более 5 шт.



3. Кабель сетевой – 1 шт.;



4. Шланг дренажный силиконовый – 1 шт.;




5. Принтер встроенный – 1 шт. (при необходимости);




Принадлежности:

1. Прокладка уплотнительная для двери – не более 10 шт.;




2. Руководство по эксплуатации на CD – 1 шт.;




3. Стол-подставка АТ 650 – 1 шт.;




4. Фильтр воздушный – не более 10 шт.;




5. Фильтр дренажный – не более 10 шт.;




6. Бумага для принтера – не более 10 рулонов.;



7. Крышка резервуара – 1 шт.;



8. Рамка для лотков стерилизационных – не более 5 шт.



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
131 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО Сормовь»
Брукс Е.В.

