



Р-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина,
д. 19, корп. 1
+7 (495) 956 79 37
info@rpharm.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
АО «Р-Фарм»
Старший специалист по регистрации
по доверенности № 332 от 22.08.2023 г.
Борзых М.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
АО «Р-Фарм»
Старший специалист по регистрации
по доверенности № 332 от 22.08.2023 г.
Борзых М.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с
принадлежностями,

производства MinFound Medical Systems Co., Ltd. / МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.
No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District, Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R.
China (Китай)



Общий вид медицинского изделия

и во 2 медицинского изделия
ScintCare CT 128 Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с принадлежностями.

MinFound

X-ray Computed
Tomography System

Model: ScintCare CT 128

Input Voltage: 3-380V/400V/440V/480V, 50/60Hz

Momentary power: 90kVA

Continuous power: 20kVA

X-ray output: 0-80kW

APR. 2023


SN

MIN01A06010120

MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Building 5, No.129 Yifeng Road, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone,
Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China


MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany




Маркировка медицинского изделия

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с принадлежностями.




Гентри для сканирования модель 01-0002.

MinFound

Part Name : Gantry

Part Model : 01-0002



Mar.2023

SN


MIN01000120



MinFound Medical Systems Co., Ltd.

Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China

Пример маркировки Гентри для сканирования модель 01-0002.



Генератор рентгеновский.

⚠ DANGER ⚠

HAZARDOUS VOLTAGE PRESENT.
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE COVERS
OR CABLES UNTIL 10 MINUTES HAVE
ELAPSED AFTER TURNING OFF
EQUIPMENT. FAILURE TO COMPLY MAY
CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH

WVDP

100740-260 REV. A



Spellman

High Voltage Electronics Corporation

Hempstead, NY 11788 Assembled in Mexico P1



PART NO: 406921-008

REV: K9

MODEL: CT70PN80X4546 HV CHASSIS ASSY

SERIAL NO: 108452736-C01479

7/18




⚡ 70kV --- MAX 667mA MAX +/- 40kW

406921-008



108452736-C01479



Spellman

High Voltage Electronics Corporation

HIGH VOLTAGE MULTIPLIER



406921-

008




REV

K9

S/N

1479

Пример маркировки Генератора рентгеновского.




Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской.



Пример маркировки Блока источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской.




Коллиматор модель 02-0021.



Коллиматор модель 02-0021.

Пример маркировки Коллиматора модель 02-0021.



Детектор рентгеновского излучения модель 02-0020.



Пример маркировки Детектора рентгеновского излучения модель 02-0020.



Стол для пациента с ручным и ножным управлением модель RAT-006.

MinFound

Part Name : Patient Table

Part Model : PAT-006



Dec.2022

SN

MIN01000086



MinFound Medical Systems Co., Ltd.
No.851, Yin Hai Road, Xiasha Street, Qiantang
District, Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R.
China

MinFound

Part Name : Patient Table

Part Model : PAT-006


Dec 2022

SN



MIN01000086



Пример маркировки Стола для пациента с ручным и ножным управлением модель PAT-006.




Консоль управления.



Консоль управления
с программного обеспечения Кон
соль маркировки Монитора.
Стойки консоли;
Пульты управления.

Консоль управления;
Вид экрана с версией базового программного обеспечения Консоли управления;
Примеры маркировки Монитора;
Стойки консоли;
Пульты управления.



Программный пакет для кардиологической визуализации для консоли управления.



Блок распределения питания модель PDU-0004 производства HEFEI ECRIEE-TAMURA ELECTRIC, Китай.



ECRIEPOWER

Power Distribution Unit
CETC ECRIEPOWER
(ANHUI) CO.,LTD.

P/N:

PDU-0004

Version:

B

Input:

3~380/480V 50/60Hz

Input Power:

Momentary 90kVA@0.85PF
Continuous 20kVA

Weight:


770 lbs(370kg)

Serial No.:

00090

Mfg Date:

180118



PDU-0004

Country of origin: China

Пример маркировки Блока распределения питания модель PDU-0004 производства HEFEI ECRIEE-
TAMURA ELECTRIC, Китай.

MinFound

«APPROVE» / «УТВЕРЖДАЮ»
MinFound Medical Systems Co., Ltd.
МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.

President/ Президент
(должность)

Yaofa Wang/ Яофа Ван
(Ф.И.О.)


(подпись)
20 September 2023
day / день month / месяц

Stamp/Печать


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**OPERATION MANUAL
OF THE MEDICAL DEVICE**


**Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128
с принадлежностями
X-ray Computed Tomography System ScintCare CT 128
with accessories**

MinFound Medical Systems Co., Ltd. / МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.
No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District, Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R.
China (Китай)

Руководство по эксплуатации.



Кабели.



Рабочая станция обработки медицинских изображений IntelliAtlas



Medical Image Processing Software

Specifications : IntelliAtlas

Registration certificate number :

Product technical requirement number :

Production enterprise license number :

Registrant Name : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Registrant's domicile : Room 310, Building 2, No. 181, Wuchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Producer company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Production address : No.851, Yinhai St., Xiasha Sub-district, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Software release version : V3

Software version : 3.0.0.0000

After-sales service company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Customer service number : 400 035 8898

Zip code : 310018

E-mail : info@minfound.com

Serial number :

For other contents, please refer to the user manual

Рабочей станции обработки

Вид экрана с указанием версии ПО Рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas




Вид экрана выбора программ обработки Рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas


ScanParameters

kV	120	kV ▼	Start	50
mA	300	mA	End	-11
mAs	300	mAs	Length	160
Rot. Time	1	s/r ▼	Direction	Out
Collimation	64 * 0.625 ▼		No. of Scans	4
Auto Voice	2 * 64 * 0.625		Scan Time	4
	64 * 0.625			
	32 * 0.625			
Focal Spot	16 * 0.625		Preview	■
	8 * 0.625			
Shape Filter	4 * 0.625		HiResMode	■
	2 * 0.625			
ImA				
Tilt	0	°		
SFOV	500	mm		
Scan Trigger	Manual	▼		

Модуль удвоения количества срезов (при необходимости).



Фантом для контроля качества и калибровки (при необходимости).



Матрас для стола пациента.




Держатель для головы.




Подушка для держателя головы.



Удлинитель стола пациента.




Подушка под колени.




Ремни для фиксации пациента.




Стол для консоли управления.



Устройство транспортировочное для гентри для сканирования.




Устройство транспортировочное для стола для укладки пациента.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для анализа сосудов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки перфузии головного мозга.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для оценки перфузии внутренних органов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для анализа стоматологических изображений.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:


- для оценки содержания кальция.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки перфузии миокарда.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для кишечной визуализации.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для спектральной визуализации и анализа спектральных изображений.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для онкологической визуализации и оценки объемных образований.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для анализа сердца и коронарных сосудов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для урологической визуализации.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:


- для 4D динамической визуализации.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки жировой ткани.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа печени.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа легких.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для анализа узелковых образований легких.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки плотности костной ткани.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа ребер.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для визуализации позвоночника.



Фото внешнего вида упаковки составной части системы

MinFound

X-ray Computed Tomography System


Model: ScintCare CT 128

Input Voltage: 3~ 380V/400V/440V/480V, 50/60Hz

Momentary power: 90KVA

Continuous power: 20KVA


X-ray output: 0-80KW



MinFound Medical Systems Co., Ltd.




No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District,
Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China



MedNet EC-REP C IIb GmbH

Borkstrasse 10 • 48163 Münster • Germany



Оригинальная маркировка (проект)

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с принадлежностями.

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с принадлежностями

Производитель:	МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд	MinFound Medical Systems Co., Ltd
Страна происхождения:	Китай	China

Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм» 123154, Москва, ул. Берзарина д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru
--	--

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

Макет маркировки на русском языке
Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare CT 128 с принадлежностями.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 60
для Шестьдесят
документов / № 21 / листам

