



Рисунок 2 — Внешний вид массажера






Рисунок 3 – Передняя и задняя панели массажера

На рисунке 3 приняты следующие обозначения:

- 1, 2, 3 — индикаторы УРОВЕНЬ РАЗРЕЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКА, РАБОТА;
- 4, 5, 6 — кнопки УРОВЕНЬ РАЗРЕЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКА, РАБОТА;
- 7 — цифровые индикаторы ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ НА УРОВНЕ MIN/MAX;
- 8 — цифровые индикаторы СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА/СПАДА;
- 9 — цифровой индикатор ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ;
- 10 — кнопки ▲/▼ (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ);
- 11 — кнопка ВЫБОР;
- 12 — пневмотумблеры;
- 13 — фиттинги;
- 14 — переключатель СЕТЬ;
- 15 — гнездо для подключения сетевого шнура.



- 1 – корпус;
- 2 – амортизатор;
- 3 – штуцер

Рисунок 4 – Вакуумная насадка в сборе




Рисунок 5 – Амортизатор



Массажер вакуумный ВМ-3 «Аксион»